

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên đang có nhu cầu sửa chữa phục vụ công tác Bệnh viện, kính đề nghị các đơn vị có quan tâm tham gia **khảo sát thực trạng và gửi báo giá chi phí sửa chữa** để Bệnh viện tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa phục vụ công tác Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Linh

Chức vụ: viên chức phòng Tổ chức - Hành chính

Số điện thoại: 0257 3842836

Email: nguyenthihonglinh@phuyen.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên. Địa chỉ: số 399 Lê Duẩn, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 20 tháng 01 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 26 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần sửa chữa theo bảng sau:

TT	Danh mục dịch vụ	Tình trạng hư hỏng	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ	Yêu cầu dịch vụ
1	Sửa chữa Cửa chính Hội trường	Hỏng 2 bánh xe	01	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
2	Sửa chữa Cửa gara ô tô	Bị rỉ sét, hỏng tay nắm	04	Cánh	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
3	Sửa chữa Cửa chi phòng chụp X-Quang	Hỏng tay nắm	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường

TT	Danh mục dịch vụ	Tình trạng hư hỏng	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ	Yêu cầu dịch vụ
4	Sửa chữa Cửa sổ nhà vệ sinh	Bị bể kính, hỏng khung nhôm	01	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
5	Sửa chữa Cửa đi hành lang	Bị bể kính cổ lầu	01	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
6	Sửa chữa Cột thu lôi chống sét	Hỏng chân đế bứt dây neo	01	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
7	Sửa chữa Ghế inox	Hỏng mối hàn rút tấm đệm ngồi	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
8	Sửa chữa Ghế inox	Hỏng mối hàn, rút tấm đệm tựa	07	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
9	Sửa chữa Ghế băng dài	Hỏng mối hàn chân ghế	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
10	Sửa chữa Mái che di động	Hỏng bạt mục rách khung sắt rỉ sét	03	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
11	Sửa chữa Giường inox	Hỏng mối hàn, sụp vạt giường	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
12	Sửa chữa Xe lăn	Hỏng lốp, ruột	01	Chiếc	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
13	Sửa chữa Tủ inox	Hỏng mối hàn rút cánh tủ	03	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
14	Sửa chữa Tủ inox	Hỏng nắp ngăn trên	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
15	Sửa chữa Tủ inox	Rút nắp ngăn trên	01	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường

TT	Danh mục dịch vụ	Tình trạng hư hỏng	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ	Yêu cầu dịch vụ
16	Sửa chữa Tủ inox	Hỏng hộc kéo ngăn trên	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường
17	Sửa chữa Tủ inox	Rớt cánh tủ	02	Cái	Bệnh viện YHCT Phú Yên	≤ 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị cung cấp	Sau khi hoàn thành sửa chữa, hoạt động trở lại bình thường

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

- Tạm ứng: Không áp dụng
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: không quá 15 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

3. Thông tin khác:

- Đề nghị các nhà cung cấp báo giá cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu Báo giá (đính kèm theo).

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hàng Đức Vinh